


CABLES PARA TERMOPARES



Cables termopar y de
compensación

Tipo J, K, T, N, E, R, y S.

Cable de cobre para la conexión
de sondas de temperatura de
resistencia del platino PT100 de
4, 3, ó de 2 hilos

CUBIERTAS:

FIBRA/MALLA

P.V.C

SILICONA

SILICONA/FIBRA MALLA

FIBRA

TEFLON / SILICONA

TEFLON / TEFLON