

Sondas de Presión Estándar para Procesos Industriales

Sondas de Presión Estándar. Racord "Macho" 1/4 SAE (7/16 UNF) [Out 4...20 mA]

Modelo	Rango	Descripción
PP 08	0,5...7 Bar	Presión relativa Cuerpo acero INOX Racord MACHO 1/4 SAE (7/16 UNF) Salida 4...20 mA. 74×17 mm Alimentación 8...28 Vdc
PP 10	0...10 Bar	
PP 30	0...30 Bar	
PP 31	0...30 Bar (ABS) -1...29 Bar (REL)	



Accesorios:

CONECTOR MPM 93 Cable 2M P/PP – Conector MPM93 de conexión rápida y sencilla. Con 2 metros de cable.

Sondas de Presión Estándar. Racord "Macho" 1/4 SAE (7/16 UNF) [Out 0...10 V]

Modelo	Rango	Descripción
PP 08-V	0,5...7 Bar	Presión relativa Cuerpo acero INOX Racord MACHO 1/4 SAE (7/16 UNF) Salida 0...10 V 74×17 mm Alimentación 8...28 Vdc
PP 30-V	0...30 Bar	



Accesorios:

CONECTOR PLUG PP 08H / 30H – Conector Packard Plug de conexión rápida y sencilla. Con 2 metros de cable.

CONECTOR MPM 93 Cable 2M P/PP – Conector MPM93 de conexión rápida y sencilla. Con 2 metros de cable.

Sondas de Presión Estándar. Racord "Hembra" 1/4 SAE (7/16 UNF) [Out 4...20 mA]

Modelo	Rango	Descripción
PP 08 H	0,5...7 Bar	Presión relativa Cuerpo acero INOX Racord HEMBRA 1/4 SAE (7/16 UNF) Salida 4...20 mA. 50,5×21 mm Alimentación 8...28 Vdc Necesita Conector Plug PPH
PP 30 H	0...30 Bar	



Accesorios:

CONECTOR PLUG PP 08H / 30H – Conector Packard Plug de conexión rápida y sencilla. Con 2 metros de cable.

CONECTOR MPM 93 Cable 2M P/PP – Conector MPM93 de conexión rápida y sencilla. Con 2 metros de cable.